

COMMUNE DE RANVILLE
3 Rue des Airbornes
14860 RANVILLE

Dives sur Mer, le 5 janvier 2021

RAPPORT DE CONFORMITE

Raccordement au réseau d'assainissement collectif

Affaire suivie par : Jérôme CARTEL

Nos Réf : COL-2021-14530-009481

La conformité des rejets ayant été vérifiée le 23/12/2020, le service d'assainissement de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge atteste que les installations d'assainissement intérieures du 1 Chemin de Longueville - 14860 RANVILLE appartenant à la Commune de Ranville sont :

Conforme

Le détail du diagnostic est présenté dans le rapport en annexe.

La présente attestation ne serait pas opposable à la Commune et à la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par les services du fermier de la Communauté de Communes ou de ses propres services : le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

La responsabilité de la Collectivité ne pourra être engagée si des anomalies non décelées lors du contrôle venaient à être découvertes ultérieurement.

Attention, ce certificat a une durée de validité de 3 ans et conformément au règlement d'assainissement de la CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge, celui-ci doit être obligatoirement fourni au futur acquéreur en cas de cession du bien.

Dans un délai de 10 jours après la réception de ce rapport, le diagnostic est réputé accepté par le propriétaire.



RAPPORT DE CONFORMITE

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Date de la visite : 23/12/2020

Motif du diagnostic : **Vente**

Propriétaire du bien : COMMUNE DE RANVILLE

Adresse du bien : 1 Chemin de Longueville
14860 RANVILLE

Personne présente sur place : Monsieur Loïc MARIE-PERON (Agent Communal)

Descriptif de la propriété :

- **HABITATION** de type : Maison Simple

Fluorescéine	1	Boite de branchement	Visible sous domaine public
Test à la fumée	0	Ecoulement de la boite	RAS

Destination		EU	EP	Unitaire	FS	Infiltration dans le sol	Indéterminé
Evacuations EU	WC	x					
	Cuisine	x					
	Salle de bain	x					
	Siphon de sol						
Evacuations EP	Gouttières					x	
	Grilles, avaloirs						
	Drain						
	Autres...						
Autres							

Diagnostic	Conforme
------------	-----------------

Signature du propriétaire :

Commentaires :

Contrôleur : Jérôme CARTEL